

«CHAUFFER LE POÊLE» SANS RISQUES

- Vérifiez qu'aucun débris n'est tombé dans la cheminée, comme un nid d'oiseau, par exemple.
- Faites ramoner votre cheminée une fois par année pour déloger la créosote accumulée (un dépôt de trois mm suffit pour que ça s'enflamme).
- Rappelez-vous que c'est la fumée qui favorise l'accumulation de créosote, donc :
 - faites entrer assez d'air dans la fournaise ou le poêle pour que les flammes soient vives;
 - utilisez du bois de qualité bien sec et fendu en petites bûches au lieu d'un bois vert.
- N'utilisez pas d'accélérateur pour allumer le feu.

En terminant, n'oubliez pas d'utiliser un contenant métallique pour disposer des cendres. Laissez-les à l'extérieur, loin des bâtiments, car elles peuvent rester vivantes jusqu'à 72 heures.

